

**Lokalizacja uszkodzeń w budynku magazynowo produkcyjnym  
zlokalizowanym 5-093 Kielczów, ul. Wilczycka 14.**

**I. DANE OGÓLNE**


- |    |                        |   |   |
|----|------------------------|---|---|
| 1. | <i>Inwestor</i>        | - | <i>Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.</i> |
| 2. | <i>Adres inwestora</i> | - | <i>55-093 Kielczów, ul. Wilczycka 14</i>      |
| 3. | <i>Obiekt</i>          | - | <i>Budynek magazynowo produkcyjny</i>         |
| 4. | <i>Adres budowy</i>    | - | <i>55-093 Kielczów, ul. Wilczycka 14</i>      |

**II. PODSTAWĘ OPRACOWANIA STANOWI:**

- o Uzgodnienia z inwestorem oraz wizja lokalna na przedmiotowym terenie;
- o Dokumentacja techniczna obiektu budowlanego;
- o Dokumentacja fotograficzna;

**III. LOKALIZACJA USZKODZEŃ – DOK. FOTOGRAFICZNA:**

- 1) Plan sytuacyjny obiektu wraz z zlokalizowanymi zdjęciami.



- 2) Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń.



Fot .1 – Podparcie płatwi żelbetowej – miejsce zamontowania stoliczka wzmacniającego w osi 1 i przecięciu pomiędzy osiami C i D.



Fot .2 – Podparcie płatwi żelbetowej – miejsce zamontowania stoliczka wzmacniającego w osi 3 i przecięciu pomiędzy osiami A i B.